

# Modernisierung einer Schleifbank

Jannik Bröcker ▪ Kevin Döbbeler ▪ Jonas Hilge

# Gruppenmitglieder

## Jannik Bröcker

- 23 Jahre
- Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik




## Kevin Döbbeler

- 24 Jahre
- Elektroniker für Betriebstechnik

**SAURER.**

## Jonas Hilge

- 24 Jahre
- Systemelektroniker



# Saurer Technologies GmbH & Co. KG




# Saurer Technologies GmbH & Co. KG



# Ist- Situation

- Einstellung ungenau
- Querfahrt ruckelt
- Muster auf den Bezügen -> Scrap
- Keine Fingersicherheit
- Not Aus 1 – kanalig
- Not Aus nicht von überall zu erreichen







# Fragen?

Jannik Bröcker ▪ Kevin Döbbeler ▪ Jonas Hilge

[www.saurer.com](http://www.saurer.com)